**Wartung, Projektleitung,

Instandsetzung, Verkauf und Montage von Flucht,-Brandschutz Türen- und Toren

Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör

(FH-Beschläge, Türschliesser, FH-Dichtungen, Feststellungen, uvm;)



Standortliste
Brandschutz Türen und Tore
Ihre Firma

	Typ		Dichtung				Tore				Lieferant					Wartung am:			
NR	Hersteller	Bezeichnung	Nor-maware	1 Flg.	2 Flg.	Pantik EN	L/R	Bänder	Autom.	Ausgang	Einbruch-sicher	Bautell	ZONE/Bereich	Standort	Koordinate	Ebene	Dat.	OK	Mängel offen/erledigt	Info
1	Persenler	UT6091	EN1125	97-90-0		ja	Links	VA				Tatsteiner	Fabrikraum	Zugangstür STEH		UG	09/15	X		
2	Stetter	UT6135	EN1125	97-90-0		ja	Rechts	VA				Tatsteiner	Fabrikraum	Ausgang Seitlich 1		Verwaltungsebene	09/15	X		
3	Jansen	UT6091	EN1125	7090		ja	Rechts	Genien				Tatsteiner	Fabrikraum	Notausgang Seitlich 1		Verwaltungsebene	09/15	X		
4	Stetter	UT6692	EN179		97-90-0	ja	Links	VA				Tatsteiner	STEH / Verwaltung	STEH ausgang Personalbereich		Personal	09/15	X		
5	Persenler	UT6091	EN1125	97-90-0		ja	Rechts	VA				Tatsteiner	STEH / Verwaltung	Personaltüreich Ausgang Büros		Personal	09/15	X		
6	Stetter	UT6091	EN179	97-90-0		ja	Links	VA				Tatsteiner	STEH / Verwaltung	UG Zimmerern 3 mit Serv Kreiner Lehrer		UG	09/15	X		
7	Persenler	ST731					Gewichte	Nein	Nein			Tatsteiner	STEH / Verwaltung	Zugang Lift		UG	09/15	X		Ist FM Jener Tacker (nahestehen)
8	Kirchmayer	US631		730		nein	Rechts	VA				Tatsteiner	STEH / Verwaltung	Büro Betriebsleitung		Verwaltung	09/15	X		
9	Drumetall	LF531		730		nein	Rechts	Fieder				Tatsteiner	STEH / Verwaltung	Zugang Server		Verwaltung	09/15	X		
10	Dornoferro	UT631		97-90-0		nein	Rechts	VA				Tatsteiner	STEH / Verwaltung	Zugang Tuchs		Verwaltung	09/15	X		
11	Kirchmayer	UT631		730		nein	Links	VA				Tatsteiner	STEH / Verwaltung	Gang zu Büros OV		Verwaltung	09/15	X		
12	Kirchmayer	US631		730		nein	Rechts	VA				Tatsteiner	STEH / Verwaltung	Zugang Büros OV		Verwaltung	09/15	X		
13	Stetter	UT631		97-90-0		nein	Rechts	Stm				Tatsteiner	STEH / Personal	Zimmer 6		Personalzimmer	09/15	X		
14	Stetter	UT631		97-90-0		nein	Rechts	Stm				Tatsteiner	STEH / Personal	Zugang RWA zentrale über Gange		Personalzimmer	09/15	X		
15	Stetter	UT631		97-90-0		nein	Links	Stm				Tatsteiner	STEH / Personal	Zimmer 5		Personalzimmer	09/15	X		
16	Stetter	UT631		97-90-0		nein	Rechts	Stm				Tatsteiner	STEH / Personal	Zimmer 4		Personalzimmer	09/15	X		
17	Stetter	UT631		97-90-0		nein	Links	Stm				Tatsteiner	STEH / Personal	Wohnung		Personalzimmer	09/15	X		
18	Alois Mutgg	UT631	EN1125	730		ja	Links	Mutgg				Tatsteiner	STEH / Personal	Zugang STEH		STEH Verwaltung	09/15	X		
19	Alois Mutgg	UT631	EN1125	730		ja	Links	Mutgg				Tatsteiner	STEH / Personal	Hauptingang		STEH Verwaltung	09/15	X		
20	Dornoferro	UT631		97-90-0		nein	Rechts	VA				Tatsteiner	STEH keller	Sperrschacht bei WC's		STEH Verwaltung	09/15	X		
21	Dornoferro	UT631		97-90-0		nein	Links	VA				Tatsteiner	Keraz / Kontroller	Zugang Nordrampensegment		Lift	09/15	X		
22	Kirchmayer	UT631		730		Alloy-Acrylic	Rechts	Acrylic				Tatsteiner	Keraz / Kontroller	Zugang Keraz		Lift	09/15	X	TS einstellen / TB einstellen und neu Einhängen	
23	Promat ISC	UT731	EN179	730		ja	Links	Promat				Tatsteiner	Keraz / Kontroller	Zugang Kontroller Rundachse		Lift	09/15	X	TB einstellen / Bänder tauschen / TS einstellen	
24	Promat ISC	UT731	EN179	730		ja	Rechts	Promat				Tatsteiner	Keraz / Kontroller	Zugang Controller Sockelst		Lift	09/15	X	TB einstellen / Bänder tauschen / TS einstellen	
25	Persenler	UT6091	EN1125	97-90-0		ja	Links	VA				Tatsteiner	Keraz / Kontroller	Zugang Band richtung STEH Sperrschacht Drehtür		Lift	09/15	X		Alles neu 2016 Ungültig (seit 2008)
26	Persenler	ST731		97-90-0			Überbs	Nein	Nein			Tatsteiner	Keraz / Kontroller	Zugang Band richtung STEH Lieferpersonaltür		Lift	09/15	X		
27	Drumetall	LF531		730		nein	Rechts	Fieder				Tatsteiner	STEH / Personal	Zugang Personal		Müllbereich	09/15	X		
28	Drumetall	LF531		730		nein	Rechts	Fieder				Tatsteiner	STEH / Personal	Personal		Müllbereich	09/15	X		
29	Drumetall	LF531		730		nein	Rechts	Fieder				Tatsteiner	STEH / Personal	Zugang Müllraum		Müllbereich	09/15	X		
30	No Name	UT602	EN179		730	ja	Links	Acrylic				Tatsteiner	STEH / Personal	Flurdrehtür STEH Sperrschacht Drehtür		Müllbereich	09/15	X		
31	Persenler	ST731		97-90-0			Überbs	Nein	Nein			Tatsteiner	Keraz / Kontroller	Zugang Hall richtung STEH Sperrschacht Drehtür		Lift	09/15	X		Alles neu 2016 Ungültig (seit 2008)
32	Stetter	UT692	EN179		97-90-0	ja	Links	VA				Tatsteiner	STEH / Personal	Zugang STEH Sperrschacht Drehtür		Keller	09/15	X		
33	Stetter	UT691		97-90-0		nein	Links	VA				Tatsteiner	STEH / Personal	Zugang Sperrschacht Drehtür		Keller	09/15	X		
34	Dornoferro	UT631		97-90-0		nein	Links	VA				Tatsteiner	STEH keller	Zugang Maschinenraum Links		Keller	09/15	X		
35	Dornoferro	UT632			97-90-0	nein	Links	VA				Tatsteiner	STEH keller	Zugang Maschinenraum Rechts		Keller	09/15	X		
36	Stetter	UT691	EN179	97-90-0		ja	Links	VA				Tatsteiner	STEH keller	Zugang Lüftung Keller		Keller	09/15	X		
37	EIZ	UT631	EN1125	97-90-0		ja	Links	EIZ				Tatsteiner	STEH keller	Zugang WC's		Keller	09/15	X		Ist FM Jener Tacker (nahestehen)
1	Persenler	UT632			730	nein	Links	VA				Rengsteiner.2	STEH	Werkstatt		UG2	09/15	X	Türdrücker Fehlt	Werkstattür Fehl
2	Persenler	UT631		730		nein	Links	VA				Rengsteiner.2	STEH	Putzer		UG2	09/15		Zugangstür	

Kunde: Ihre Firma
Anschrift: Ihre Firmenanschrift

Sevicetechniker: Sparer Manuel Tel: 0664/26 05 700
Seite 1



Prüfprotokoll
TÜREN und TORE
laut AM-VO; ASchG; ASTV; TRVB 108, TRVB 148; TRVB O 121; TRVB 108 und Herstellerrichtlinien;

Lieferadresse
Name
Straße
PLZ,Ort
Kurz:

Rechnungsadresse
Name
Straße
PLZ,Ort
Kurz:

Rechnungsnummer | Prüfdatum | Anzahl lt. Plan | passt | funktionstüchtig | mangelhaft

Zusatztext

Artikel	Bezeichnung/Leistung	Menge	Einheit	Preis	Betrag

Netto
20% Umsatzsteuer
Summe

Ort,Datum | Unterschrift Kunde - Stempel

nächste Wartung

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Es gelten Rückseitige Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

SMB - Sparer Manuel Brandschutz
6342 Niederndorf / Tirol • Walchseestrasse 8 • Telefon: +43 664/26 05 700 • e-mail: info@sm-brandschutz.at
www.sm-brandschutz.at • UID - Nr: ATU 69576817 • Gerichtsstand Kufstein

Bankverbindungen:
easybank AG • IBAN: AT74 1420 0200 1215 5035 • BIC: EASYATW1

** inkl. Standortlisten

©Copyright 2015 - 2017 SMB - Sparer Manuel Brandschutz | Alle Rechte Vorbehalten